

OTO EKSPERTİZ

KAPORTA & BOYA EKSPERTİZ RAPORU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ad Soyad

Telefon —

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka 34AS32

Tarih 13.08.2026


Marka

Model

Model Yılı —

Kilometre —

KAPORTA ŞEMASI



RENK AÇIKLAMASI



ORJİNAL



DEĞİŞEN



KAPLAMA



BOYALI



PLASTİK

PARÇA DURUM DETAYLARI

Motor Kaputu	ORJİNAL	Ön Tampon	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Ön Panel	ORJİNAL	Sol Ön Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sol Marşpiyel	ORJİNAL
Sağ Ön Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORJİNAL	Bagaj Kapağı	ORJİNAL
Arka Tampon	ORJİNAL	Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL
Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL	Tavan	ORJİNAL

AÇIKLAMALAR

Belirtilmemiş.

HİZMETİ VEREN

Ad Soyad / Firma / Unvan

İMZA / KAŞE

MÜŞTERİ ONAYI

İMZA

BİLGİLENDİRME: Bu rapor yalnızca aracın yüzeysel dış kaporta ve boya durumuna ilişkin gözlemsel tespitleri içermektedir. Rapor, aracın mekanik, elektrik, iç donanım veya gizli hasar durumları hakkında herhangi bir bilgi veya garanti sunmamaktadır. Ekspertiz uzmanı tarafından yapılan değerlendirme, inceleme anındaki görünür durumu yansıtmakta olup sonraki değişiklikler, onarımlar veya bulgular bu raporun kapsamı dışındadır. Bu belge hukuki bir belge, garanti belgesi veya sigorta belgesi niteliği taşımamaktadır. Tüm değerlendirmeler uzmanın mesleki kanaatine dayanmaktadır.